

Planta de Generación Eléctrica |

Operación | [Config](#) |[Bitacora Sala de Control](#) | [Permiso de Trabajo](#) | [Reportes de Foremans](#) | [LOTO Box](#) | [EQ Locks](#) | [RCA](#) |[Pruebas Ops](#) | [LOTO](#) | [Carbon](#) | [Lab](#) | [Roster](#) | [Lista de Equipo](#) | [PID-Drawings](#) |[Reportes de Turno](#) | [Bitacora Coal Handling](#) | [Bitacora Receiving](#) | [Coal Pile](#) |Reportes de Turno - Planta de Electrica - Grupo
Material HandlingLogged in as "Francisco
Solis"
[List](#) | [Find](#) |
Message ID: **408** Entry time: **8/1/2019 8:10:17 PM**

Operador:	Victor Moran
Fecha:	8/1/2019
Turno:	Tarde
U1 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	0
U1 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0
U2 # de Camiones de Fly Ash - Volteo:	0
U2 # de Camiones de Fly Ash - Articulado:	0
Trail:	8/1/2019 8:10:02 PM by Victor Moran // 8/1/2019 8:30:29 PM by Victor Moran //

Seguridad:

- no hay reportes

Ambiente:

- no hay reportes

Operaciones:

- 04: 00 p.m. continuacion de rellenado U1 y U2.
- no hubo parade por metals.
- 08: 30 p.m. finalizamos rellenado

Operadores en Turno :

- Eliseo Concepcion.
- Victorio Acosta.
- Victor Moran.

Niveles de los Silos de Carbon (metros libre)

08:30 p.m.

U1 - A : 1.80
 U1 - B : 2.10
 U1 - C : 2.50
 U1 - D : 2.50

U2 - A : 2.20
 U2 - B : 2.40
 U2 - C : 1.90
 U2 - D : 3.00

Inventario de la Cancha de Carbon :

- se reporto vapor del lado oeste pila que se esta reclamando.

Camiones de remocion de cenizas Fly Ash : 0

Camiones de remocion de cenizas Bottom Ash : 0

Notas:

- se tomo temperature al Fedder A , 1a temperature mas alta en 31.0 grados.
fedder B (con temperaturas mas altas de 37 grados centigrados.

[Página inicio](#)